

ÅRSMÖTE S/Y ADA

Verksamhetsåret 2022





AGENDA

13.00 Mötets öppnande.

- Godkännande av dagordning.
- Val av ordförande för motet. Sekreterare, 2 justeringsmän, 2 rösträknare
- Presentation av medlemmar mm. Fullmakter Utse Hedersmedlem

13.50 Verksamhetsberättelse (Boatmaster rapport)

14.30 Mingel – smörgåstårta mm

15.00 Eventuella Krav och Reseräkningar

15.10 Revisionsberättelse

15.15 Fastställande av resultat och balansräkning

15.25 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022

15.30 Val av ordförande, boatmaster, suppleant samt revisor för kommande verksamhetsår

15.45 Ada behov av reparationer, underhåll och förbättringar

16.10 Paus/Fika

16.30 Fastställande av budget och årsavgift 2023

16.50 Beslutsärenden:

- Försäkring 2023 * Hemmahamn 2023 * Andelsvärde
- Bytesdag 2023 * Upptagningshamn 2023-2024 * Övriga frågor

18.00 Mötets avslutande **ÅRSMÖTE**

2022

Mötets öppnande 13.00 – 13.50

Val av ordförande för mötet

Val sekreterare för mötet

Val av 2 st justeringsmän för mötet

Val av 2 st rösträknare för mötet

Hedersmedlem

Övriga frågor att avhandla – anmäls nu!

Presentation av nya och befintliga medlemmar



ADA BOATMASTER RAPPORT 2022

Johan Holmqvist



INNEHÅLL

Intro

Preveza

Sjösättningen

Händelser under säsongen

Upptagningen

Vinterunderhåll

HÅLL NU ORDNING PÅ STYRBORD OCH BABORD!



INTRO

S/Y Ada – Säsongen 2022



BOATMASTER RAPPORT



KORTFILM:

S/Y Ada * Splash *

Skeppare	Datum	Anmärkning/Brist	Fixat?	Kommentar					
Anders H	20220521	mattpiska trasig	Ja	Ny finns					
Anders H	20220521	Ankarlanterna fungerar ej	Ja	Använd upphissbar lanterna					
Anders H	20220521	Misstänk läckage från drev/backslag							
Göran S	20220604	Drevet/backslag - olja läcker							
Göran S	20220604	Rost på köl							
Göran S	20220604	Pump duschavlopp fungerar ej							
Göran S	20220604	Klotfendrar saknas							
Göran S	20220604	Verkar saknas winchhandtag							
Johan E	20220611	Vindmätare glappar							
Johan E	20220611	Tröskelteak spricker							
Johan E	20220611	Nedgångslucka - teak spruckit							
Robert S	20220618	Påväxt propeller							
Robert S	20220618	Bränsleåtgång	Ja	1,49 liter per timme i genomsnitt					
Per R	20220715	Septiktank - skapa övertryck för att tömma							
Per R	20220715	Avlastare har gått av							
Per R	20220715	Tryckknappar solskydd (bimini-sidor)							
Per R	20220715	Knappar på dynor lossnar							
Per R	20220715	Fönster som läcker							
Per R	20220715	Problem med Gobiusmätare							
Per R	20220715	Främre rullgardin - byt							
Ström/Johansson	20220730	Liten deformation på ankarsvirvel							
Ström/Johansson	20220730	Reservgasolflaska för stor för akterutrymmet							
Marat	20220813	Länspump i kölsvin bristande							
Marat	20220813	Lampa vid navigationsbord blinkar							
Johan G	20220903	Problem med dieseltillförsel Motor	Ja	CYS gjorde en felsökning och bytte ut slangar mm					
Vollert	20220910	Logg fungerar bara sporadiskt							
Daniel	20220917	Dingen läcker luft							
Daniel	20220917	Mindre skada skrovsida styrbord							
Robert	20221001	Dragkedja Lazybag trasig							
Robert	20221001	Fender stulen							
Robert	20221001	Livbojsfäste							
Robert	20221001	Svårt att få ankaret i rätt position vid fören							
Robert	20221001	Läckage förlucka vid gångjärn							
Robert	20221001	Bränslemätare							
Robert	20221001	Blått skrapmärke höger sida							
Robert L	20221008	Fläck dyna akterkoj							
Robert L	20221008	Bordsklaff gångjärn rostigt							
Robert L	20221008	Rostvatten i främre luckan i förpiken							
Robert L	20221008	Försegel lagas i nederkant (UV skydd)							
		Plastskada roder							

ADA - BRISTER 2022






ADA - BRISTER 2022

RODESKADA

QUARTERMASTER



Mingel – Smörgåstårta mm. Samling igen kl 15.00



LAX- & RÄKTÅRTA

Bröd från eget bageri, kallrökt lax, handskalade räkor, skagenröra & ishavssallad

Lax- & räktårta:

☐ 8 bitar

☒ 12 bitar

Revisionsberättelse 15.00-15.10

Revisionsrapport

Som revisor har jag gått igenom Balansräkning, Resultaträkning och Huvudbok, inkl. verifikationslista för Adas Vänner. Vi har ett negativt resultat för året (-8 015kr) vilket är i linje med årets budgeterade underskott (-8 500kr). Sammantaget redovisas en positiv avvikelse mot fastlagd budget (+458kr). Generellt är det endast mindre avvikelse där vissa utgifter blivit något högre än budgeterat medan andra utgifter blivit lägre. Några få av de beslutade åtgärderna för året har av olika anledningar inte genomförts. Dessa utgjorde dock mindre belopp i budgeten så även om dessa räknas bort är kan avvikelsen anses vara liten, mindre än 5000 kr. Det negativa resultatet för året innebär att föreningens tillgångar vid bokslutet utgång uppgår till 48 542kr (2021: 56 557kr). Redovisningen är tydlig och välskött. Jag har inget att anmärka på i redovisningen.



Oliver Vollert

Göteborg, 2022-11-22

Fastställande av resultat och balansräkning 2022

15.15-15.25

RESULTAT OCH BALANSRÄKNING ADA 22-11-11					Pandemi- Segling endast		Motorhaveri				
					16 veckor	6 veckor	Ny motor				
<u>INTÄKTER</u>	Budget 2023	2022	Budget 2022	2021	2020	#	2019	#	2018	2017	2016
Årsavgifter	117 000	108 000	108 000	90 000	144 000		90 000		99 000	63 000	64 800
Extra insättning							130 000		0		
Avgift per andel	6,5	6,0	6,0	5,0	8'		5' + 6,5'		5,5	3,5	3,6
<u>SUMMA INTÄKTER</u>	<u>117 000</u>	<u>108 000</u>	<u>108 000</u>	<u>90 000</u>	<u>144 000</u>		<u>223 000</u>		<u>99 000</u>	<u>63 000</u>	<u>64 800</u>
<u>KOSTNADER</u>											
Arvoden											
Hyra båtplats					943		2 822				
Varvskostnader; Hyra, målning, polich	33 500	32 112	34 500	35 618	37 171		29 711		24 015	18 159	13 867
Underh/utrust besl på årsmöte	1 953	33 281	37 310	16 145	9 732		33 535				
Underhåll/rep övrigt	9 999	22 275	18 600	7 928	22 112		39 004		37 634	31 299	41 895
Underhåll/Rep motor/drev/Service	24 534	9 200	8 500	8 601	13 605		106 432		25 416		
Resebidrag vårrustning/nattlogi	7 000	7 000	7 000	3 500	1 615		7 000		5 716	6 000	5 708
Årsmöte	2 600	2 605	1 500	0	2 369		1 867		1 505	893	1 360
Försäkring	6 958	6 741	6 590	6 590	6 039		5 879		4 225	4 225	0
Självrisk försäkring	0			6 384	0		7 001				
Bankkostnader (inkl porto)	1 300	1 219	1 000	916	760		940		457	360	255
Övriga utgifter (Båtskatt mm)	1 600	1 582	1 500	1 275	790		2 500		1 518	4 534	1 984
<u>SUMMA KOSTNADER</u>	<u>89 444</u>	<u>116 015</u>	<u>116 500</u>	<u>86 957</u>	<u>95 136</u>		<u>236 691</u>		<u>100 486</u>	<u>65 470</u>	<u>65 069</u>
<u>ÅRETS RESULTAT</u>	<u>27 556</u>	<u>-8 015</u>	<u>-8 500</u>	<u>3 043</u>	<u>48 864</u>		<u>-13 691</u>		<u>-4 487</u>	<u>-2 470</u>	<u>-246</u>
<u>TILLGÅNGAR</u>	Budget 2023	2022-10-31	Budget 2022	2021-10-31	2020-10-31		2019-10-31		2018-10-31	2017-10-31	2016-10-31
Swedbank	76 098	48 542	48 057	56 557	53 514		10 024		18 341	22 827	24 699
<u>SUMMA TILLGÅNGAR</u>	<u>76 098</u>	<u>48 542</u>	<u>48 057</u>	<u>56 557</u>	<u>53 514</u>		<u>10 024</u>		<u>18 341</u>	<u>22 827</u>	<u>24 699</u>
<u>SKULDER O EGET KAPITAL</u>											
IB Balanserat resultat	48 542	56 557	56 557	53 514	4 650		18 341		22 827		
Kortfristig skuld				0	0		5 374		-4 487		
Årets resultat	27 556	-8 015	-8 500	3 043	48 864		-13 691				
<u>S:A SKULDER O EGET KAPITAL</u>	<u>76 098</u>	<u>48 542</u>	<u>48 057</u>	<u>56 557</u>	<u>53 514</u>		<u>10 024</u>	#	<u>18 341</u>	<u>22 827</u>	<u>24 699</u>

Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för 2022
15.25-15.30

Val

15.30-15.45

Styrelsens förslag:

Ordförande:	Anders Hüllert	(Omval)
Boatmaster:	Johan Holmqvist	(Omval)
Suppleant:	Thomas Johansson	(Omval)
Revisor:	Per Resvik	(Nyval)

Ada – Behov av reparation, underhåll och förbättringar
15.45-16.10

Skeppare	Datum	Anmärkning/Brist	Fixat?	Kommentar
Anders H	20220521	mattpiska trasig	Ja	Ny finns
Anders H	20220521	Ankarlanterna fungerar ej	Ja	Använd upphissbar lanterna
Anders H	20220521	Misstänk läckage från drev/backslag		
Göran S	20220604	Drevet/backslag - olja läcker		
Göran S	20220604	Rost på köl		
Göran S	20220604	Pump duschavlopp fungerar ej		
Göran S	20220604	Klotfendrar saknas		
Göran S	20220604	Verkar saknas winchhandtag		
Johan E	20220611	Vindmätare glappar		
Johan E	20220611	Tröskelteak spricker		
Johan E	20220611	Nedgångslucka - teak spruckit		
Robert S	20220618	Påväxt propeller		
Robert S	20220618	Bränsleåtgång	Ja	1,49 liter per timme i genomsnitt
Per R	20220715	Septiktank - skapa övertryck för att tömma		
Per R	20220715	Avlastare har gått av		
Per R	20220715	Tryckknappar solskydd (bimini-sidor)		
Per R	20220715	Knappar på dynor lossnar		
Per R	20220715	Fönster som läcker		
Per R	20220715	Problem med Gobiusmätare		
Per R	20220715	Främre rullgardin - byt		
Ström/Johansson	20220730	Liten deformation på ankarsvirvel		
Ström/Johansson	20220730	Reservgasolflaska för stor för akterutrymmet		
Marat	20220813	Länspump i kölsvin bristande		
Marat	20220813	Lampa vid navigationsbord blinkar		
Johan G	20220903	Problem med dieseltillförsel Motor	Ja	CYS gjorde en felsökning och bytte ut slangar mm
Vollert	20220910	Logg fungerar bara sporadiskt		
Daniel	20220917	Dingen läcker luft		
Daniel	20220917	Mindre skada skrovsida styrbord		
Robert	20221001	Dragkedja Lazybag trasig		
Robert	20221001	Fender stulen		
Robert	20221001	Livbojsfäste		
Robert	20221001	Svårt att få ankaret i rätt position vid fören		
Robert	20221001	Läckage förlucka vid gångjärn		
Robert	20221001	Bränslemätare		
Robert	20221001	Blått skrapmärke höger sida		
Robert L	20221008	Fläck dyna akterkoj		
Robert L	20221008	Bordsklaff gångjärn rostigt		
Robert L	20221008	Rostvatten i främre luckan i förpiken		
Robert L	20221008	Försegel lagas i nederkant (UV skydd)		
		Plastskada roder		

ADA - BRISTER 2022











Filter till dusch utsug,
sitter under handfatet.




Förträffligt verktyg, när
någon korsat draggen.



Investering i ny landgång?



Haveri hösten 2017, våren 2019, hösten 2019 och vid kanske 7 andra tillfällen. Flera olika fabrikat på ankar vinscha har provats.



Vad gör vi för att inte skada ankarvinchen

Kapten måste stötta med motorn då ankaret skall tas hem

Vid backning in mot bryggan får inte kedjan tvingas ut (max 2 knop)
bättre att använda nya funktionen Free Fall.

Kör ej ankaret uppåt om kedjan är sned i förhållande till peken.

Kättingen måste avlastas så fort som ankaret skall:

- "Backas fast"
- Har fastnat och måste dras loss
- Vid all ankring, även om det bara är tillfälligt badande, solsken och nästan vindstilla; **Avlasta kättingen**

Manöverenheten får inte förvaras i ankarboxen under gång eller över natt, tål inte fukt. I år köptes en ny manöverenhet.


Det hörs att tanken börjar bli full, man hör bränslet klucka sig upp i röret?

Vi blir lurade – tanken är inte full.

Du skall tanka fler liter än timmar som du kört motorn! Räkna med ca 1,4 liter/tim

Logga antal liter du tankar och timmätarställningen.

Det skall finnas 10 liter Diesel i reserdunken



Alla fyller inte tanken
ända upp.

		Motor tim	Du kört	tankat	Snitt
		sista dagen	timmar	liter	förbr
2022	Rustning Hullert/Holmqvist	521	9,00	12,00	1,33
2022	Säwe	554,8	33,80	44,00	1,30
2022	Eliasson	564,3	9,50	17,00	1,79
2022	Severin	579,7	15,40	30,00	1,95
2022	Resvik	641	61,30	113,00	1,84
2022	Ström/Johansson	654,6	13,60	25,00	1,84
2022	Marat	709,9	55,30	60,00	1,08
2022	Gahnström	749,2	39,30	58,00	1,48
2022	Vollert	764,8	15,60	39,30	2,52
2022	Hullert	780	15,20	19,00	1,25
2022	Daniel	816	36,00	62,00	1,72
2022	Ljunggren	825	9,00	10,00	1,11
		Snitt	313,00	489,30	1,56



Ny vinsch 2020 med broms

- Kör ut ankaret med kontrollen så det hänger ovan vattnet.
- Sätt i handtaget, dra det åt dig för att släppa på bromsen, kedjan rasslar ut. Du bestämmer hastigheten.
- Det kan sitta hårt om det är en stark person som dragit fast tidigare.
- När du närmar dig Kaj, bromsa genom att skjuta handtaget framåt.
- När båten ligger på plats, avlasta kättingen med kroken, tajta handtaget ordentligt – Tag ur handtaget
- Tag bort plasthandtaget, det går av om du kör med vinschen!
- Tag in kontrollenheten



Lever for windlass



Två reparations satser, den vänstra 24 tim resp 48 timmars härdning.



ESW  Panel 201



Hauptschalter



12V/16A

CE Made in Germany

AUTOPILOT



1.

3.

2.

4.

1. Huvudbatteri 1 st 95Ah
2. Försörjningsbatteri 2x85Ah
3. Nivån på färskvatten
4. Används ej

När Adas batterimätare visar 12,0 V så är batteriet 12,2. Vi kommer att kunna dubbelkolla mot en ny liten handhållen mätare.

Genom att mäta batteriets spänning får man ett mått på laddningstillståndet:

- Ett fulladdat batteri har vilospänning ca 12,7 V
- Ett halvladdat batteri har vilospänning ca 12.2 V
- Ett urladdat batteri har vilospänning ca 11,7 V

Lägsta spänning 12V, därefter börjar batterierna skadas.

Återkommande problem toa

Skölj med mycket vatten. Använd lite matolja på pumpstången, ej diskmedel (torkar ut packningarna)

Ingen liten vattenskvätt kvar i toan, skall ej vara något "vattenlås" – blir en gul tråkig kant i porslinet.

Instruera besättningen hur använda.

Kontrollera att toan fungerar genom att titta bakåt när toa-kranen under handfatet öppnas eller;

Om orolig för stopp i tanken, stoppa in kameran och fotografera.

Vi skall försöka byta en av packningarna varje vår, den stora packningen i locket. När denna är full av urinstenar, så tätar den dåligt med lukt som följd.

Under de senaste åren har vi använt ett medel som skall lösa upp saltkristaller i septitanken. Nu vet vi att medlet **inte** skall stå kvar i tanken under vintern. Detta förorsakade att ventilen kärvade.

Gammal kort latta går att "stöta med" via öppningen till tanken.



Kampanj -20 %



Tankgivare Wema 350mm ♥

Passar även de flesta VDO instrument

Artikelnummer: 5300-350

544 kr

~~679 kr~~

Kampanjen är giltig t.o.m. 2022-11-27

Lägsta pris senaste 30 dagarna: 679 kr

1

 HANDLA NU

Kampanj -20 %



Bränslemätare Wema ♥

Artikelnummer: 5300-7

368 kr

~~459 kr~~

Kampanjen är giltig t.o.m. 2022-11-27

Lägsta pris senaste 30 dagarna: 459 kr

1

 HANDLA NU

Webblager

Nettopris



Sunwind Solpanel Marin, flexibel 100W

Artikelnummer: 5512-111

 **2 590 kr**

1

 **HANDLA NU**

Webblager

 Fler än 10 st i lager SKICKAS NORMALT INOM 2-4 ARBETSDAGAR

 Sundsvall

Nettopris



SmartSolar MPPT 100/20 Laddningsregulator Bluetooth

Artikelnummer: 5511-020

 **1 895 kr**

1

 **HANDLA NU**

Fika

16.10-16.30

Fastställande av budget och årsavgift 2023

16.30-16.50

Skeppare	Datum	Anmärkning/Brist	Fixat?	Kostnad	Kommentar					
		Byte av bäl		20 000	Åtgärdas. (CYS)					
		Solpanel med regulator		5 000	Åtgärdas (JH)					
		Slipningsjobb dörr till dusch+karmar (Kurt)		4 950	Åtgärdas. (Kurt)					
		Slipningsjobb under fönster (Kurt)		4 400	Åtgärdas. (Kurt)					
Robert	20221001	Läckage förlucka vid gångjärn		4 000	Beställ ny tätning till båda takluckorna. (Kurt)					
Johan E	20220611	Tröskelteak spricker		3 500	Abi Trä fixar nytt, 3mm tjockare vid gångjärnen					
Göran S	20220604	Rost på köl		2 000						
Johan E	20220611	Nedgångslucka - teak spruckit		1 500	Metervara anpassas					
Robert	20221001	Dragkedja Lazybag trasig		1 500	Åtgärdas. Be varvet kontakta segelmakare					
		Plastskada roder		1 500	Åtgärdas. (Kurt)					
Per R	20220715	Främre rullgardin - byt		1 200	Sun-shade inköp till båda däcksluckorna					
Robert	20221001	Bränslemätare		1 200	Beställ ny					
Göran S	20220604	Verkar saknas winchhandtag		1 000	Ligger i ankarluckan i fören. Inköp ytterligare ett=3st.					
Marat	20220813	Lampa vid navbord blink+ funkar ej i capt. Cabin		1 000	Ada crew. Beställ 2st lamphållare med strömbrytare och lampa					
Robert L	20221008	Försegel lagas i nederkant (UV skydd)		1 000	Åtgärdas. Be varvet kontakta segelmakare					
Robert L	20221008	Bordsklaff gångjärn rostigt		500	Ersätts med nytt gångjärn+skruv					
Per R	20220715	Tryckknappar solskydd (bimini-sidor)		400	Åtgärdas. Be varvet kontakta segelmakare					
Marat	20220813	Länspump i kölsvin bristande		400	Mobil handlänspump ersätts med ny.Huvudlänspump - var?					
Robert	20221001	Livbojsfäste		250	Köp nytt					
Daniel	20220917	Mindre skada skrovsida styrbord		200	Ada crew- Gelcoat filler+vattenslipa					
Göran S	20220604	Drevet/backslag - olja läcker		100	Byte av o-ring? I samband med bälgbbyte?					
Per R	20220715	Knappar på dynor lossnar		100	Ada crew					
Robert L	20221008	Fläck dyna akterkoj		100	Ada crew					
		"Fläns" utsida dräneringshål ankarbox		100	Åtgärdas (JH)					
		Brickor till hänglåsets mekanism		50	Åtgärdas (AH)					
		Saknas skruvar till gångjärn sophållare		0	Åtgärdas (AH)					
		Totalt		55 950						

Beslutsärenden 16.50–17.15

- Försäkring
- Bytesdag
- Hemmahamn
- Upptagningsvarv 2023-2024
- Andelsvärde
- Övriga frågor (skall vara inlämnade i förväg)

Seglingsveckor 17.15 – 18.00

[illegible]

Mötet avslutas

Tack för er medverkan!